

Правила поведінки у захисній споруді

Громадяни у захисних спорудах *зобов'язані*:

- швидко і без суєти зайняти зазначені місця у відсіках притулку;
- виконувати всі розпорядження особового складу ланки по обслуговування ЗС;
- дотримуватися спокою, припиняти випадки паніки і порушень громадського порядку, залишатися на своїх місцях у разі виключення освітлення;
- надавати допомогу літнім людям, жінкам, дітям, інвалідам, хворим;
- підтримувати чистоту і порядок у приміщеннях;
- утримувати в готовності засоби захисту;
- за розпорядженням командира ланки з обслуговування ЗС виконувати роботу з подачі повітря в сховище за допомогою електроventилятора з ручним приводом;
- надавати допомогу особовому складу ланки з обслуговування ЗС при ліквідації аварій та усунення пошкоджень інженерно-технічного обладнання;
- дотримуватися правила техніки безпеки (не входити в приміщення ФВУ, не торкатися до електрорубильників та електрообладнання, запірної арматури на водопроводі та каналізації, до дверей затворам та ін. обладнання).

У сховищі (укритті) *забороняється*:

- палити, вживати спиртні напої;
- приносити легкозаймисті, вибухонебезпечні і мають сильний запах речовини та громіздкі речі;
- шуміти, голосно розмовляти, ходити без особливої потреби, відкривати двері і виходити зі споруди;
- вмикати радіоприймачі, магнітофони;
- застосовувати джерела освітлення з відкритим вогнем.

Дії при виході з пошкодженого укриття

Вимушений вихід із захисної споруди здійснюється:

- при пошкодженнях споруди, які не допускають подальшого перебування в ній;
- при пожежі всередині споруди та скупченні в ній небезпечних концентрацій шкідливих газів;
- при досягненні гранично-переносних параметрів мікроклімату та газового складу повітря.

У цих випадках попередньо встановлюється ступінь зараженості місцевості, придатність сусідніх приміщень (підвали, цокольні або перші поверхи будівель, що збереглися) для розміщення людей, уточнюються маршрути евакуації схованих.

Необхідність вимушеного виходу з ЗС може виникнути при досягненні окремих показників стану організму критичних величин.

Небезпечними є величини:

- частота серцевих скорочень 120 ударів у хвилину і більше;
- температура тіла 38°C і вище.

Якщо ці явища відзначаються у більшості людей, то приймається рішення про виведення їх із ЗС. Перед виходом з укриття всі зобов'язані надіти засоби індивідуального захисту і надалі дотримуватися правил поведінки в залежності від обстановки.